



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
ARDEX P 51

1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

NOME DEL PRODOTTO	ARDEX P 51
PRODOTTO N°	4032, 4030, 4028
UTILIZZO	Primer.
FORNITORE	ARDEX Baustoff GmbH Hürmer Str. 40 A-3382 Loosdorf Tel. +43/2754/7021-0 Fax: +43/2754/2490 E-Mail: produktion@ardex.at
PERSONA DA CONTATTARE	Ing. Franz Mattura (Produktion)
TELEFONO DI EMERGENZA	+43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österr.)

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

CLASSIFICAZIONE (1999/45)	Non classificato.	
CLASSIFICAZIONE (EC 1272/2008)	Pericoli fisici e chimici	Non classificato.
	Salute	Non classificato.
	Ambiente	Non classificato.

ETICHETTA CONFORME A (CE) N. 1272/2008

Nessun pictogramma richiesto.

3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

GENERALITÀ

Nessuna raccomandazione impartita.

INALAZIONE

Consultare un medico se il disturbo continua.

INGESTIONE

Sciacquare a fondo la bocca. Consultare un medico se il disturbo continua.

CONTATTO CON LA PELLE

Sciacquare con acqua. Contattare un medico se il disturbo continua.

CONTATTO CON GLI OCCHI

Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per non più di 15 minuti. Togliere eventuali lenti a contatto ed aprire bene gli occhi. Contattare un medico se l'irritazione persiste. Non sfregare gli occhi.

5 MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

MEZZI ESTINGUENTI

Per l'estinzione di incendi usare schiuma, anidride carbonica, polvere secca o nebbia d'acqua.

SPECIALI PROCEDURE ANTINCENDIO

Nessuna procedura antincendio specifica impartita.

PERICOLI ECCEZIONALI D'INCENDIO ED ESPLOSIONE

Non disponibile

RISCHI SPECIFICI

Non disponibile

MEZZI PROTETTIVI PER IL PERSONALE ANTINCENDIO

Scelta di un apparecchio respiratorio in caso d'incendio: seguire le misure antincendio indicate sul posto di lavoro.

ARDEX P 51**6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE****PRECAUZIONI INDIVIDUALI**

Per informazioni sulla protezione individuale, consultare il punto 8. Evitare il contatto con gli occhi. Usare guanti protettivi e, in caso di schizzi, anche occhiali protettivi/schermo facciale. In caso di fuoriuscita di prodotto, fare attenzione alle superfici e ai pavimenti sdruciolevoli.

PRECAUZIONI AMBIENTALI

Raccogliere e smaltire le fuoriuscite come indicato al punto 13. Non consentire l'immissione in scarichi, fognature o corsi d'acqua.

METODI DI RIMOZIONE PICCOLE QUANTITÀ

Raccogliere le fuoriuscite con una sostanza granulare, segatura, stracci o altro assorbente. Impedire lo scarico di grandi quantità nelle fognature. Evitare che l'acqua di lavaggio contamini bacini o corsi d'acqua.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**PRECAUZIONI D'USO**

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare di mangiare, bere o fumare durante l'impiego del prodotto. Evitare fuoriuscite ed il contatto con occhi e pelle.

PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale. Tenere in posizione verticale. Conservare al di sopra del punto di congelamento.

8 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE****MISURE TECNICHE**

Non rilevante

PROTEZIONE RESPIRATORIA

Non si richiede alcun apparecchio respiratorio.

PROTEZIONE DELLE MANI

Per contatti sulla pelle prolungati o ripetuti, usare guanti protettivi adatti. Si consiglia l'uso di guanti di gomma nitrile.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Usare occhiali di sicurezza e schermo facciale in caso di rischio di schizzi.

MISURE DI IGIENE

Usare un'apposita crema contro l'essiccamento della pelle.

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

ASPETTO	Liquido
COLORE	Bianco.
ODORE	Caratteristico.
SOLUBILITÀ	Emulsionabile in acqua.
PUNTO DI EBOLLIZIONE (°C)	100 °C
DENSITÀ RELATIVA	1 -1.1
VALORE pH, SOLUZIONE CONCENTRATA	7,5

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ**STABILITÀ**

Nessun problema particolare di stabilità.

CONDIZIONI DA EVITARE

Evitare il gelo. Evitare calore eccessivo per prolungati periodi di tempo.

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI

Nessun prodotto di decomposizione pericoloso.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**INALAZIONE**

Nessuna avvertenza specifica per la salute.

ARDEX P 51**CONTATTO CON LA PELLE**

Non è un sensibilizzatore per la pelle.

CONTATTO CON GLI OCCHI

Irritazioni, bruciori, lacrimazione, offuscamento della vista in seguito a schizzi di liquido.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE**13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO****GENERALITÀ**

L'imballaggio deve essere raccolto per poi essere riutilizzato.

METODI DI SMALTIMENTO

Smaltire residui e rifiuti conformemente a quanto disposto dalle autorità locali. Non consentire lo scarico nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

CLASSE DI RIFIUTI

08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**GENERALE**

Il prodotto non è contemplato dalla regolamentazione internazionale relativa al trasporto di materiali pericolosi (IMDG, IATA, ADR/RID).

Non è richiesto alcun contrassegno per il trasporto.

SOSTANZA PERICOLOSA PER

No.

L'AMBIENTE/INQUINANTE**MARINO****15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE****DIRETTIVE EUROPEE**

Direttiva sui preparati pericolosi 1999/45/CE. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modificazioni.

16 ALTRE INFORMAZIONI**COMMENTI SULLA REVISIONE**

NOTE: le righe all'interno del margine indicano cambiamenti rilevanti rispetto alla revisione precedente.

EMESSO DA

Ing. Franz Mattura (Produktion)

DATA DI REVISIONE 24/02/2012

N° di REVISIONE/ SOSTITUZIONE 8

DATA

DATA 06.09.2011

RISERVA DI RESPONSABILITÀ

Queste informazioni si riferiscono esclusivamente al materiale specifico designato e potrebbero non essere valide se tale materiale è usato insieme con altri materiali o in altri processi. Tali informazioni sono, in buona fede e per quando l'azienda sia a conoscenza, accurate ed affidabili alla data indicata. Tuttavia non se ne garantisce l'esattezza, l'affidabilità o la completezza. È responsabilità dell'utilizzatore valutarne l'idoneità all'uso specifico a cui intende destinare il prodotto.